



PAC (Pad Aggressiveness Chart)

雙動式研磨機用 (偏心式拋光機)



研磨盤的切削力和拋光粗細。切削力數值越大切削能力越高，精修數值越大拋光目越細緻。
※根據使用的拋光劑，數值可能會有不同。

單動式拋光機用

